



Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että yritys on todettu päteväksi toteuttajaksi tässä todistuksessa mainituilla toimialoilla.

BAFO Talotekniikka Oy

Y-tunnus 2475403-4, paikkakunta Helsinki

LVI-asennukset

Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset (32.1.2), Lämpö- ja vesijohtoasennukset - Asuin- ja palveluasuinrakennukset (32.1.3), Ilmanvaihtoasennukset - Liike-, toimisto- ja julkiset rakennukset (32.2.2), Linjasaneeraukset (32.3)

Pätevyystodistus nro 100381. Voimassa 31.8.2026. Liitteet: pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote.

Johanna Holmström
toimitusjohtaja

RALA
RAKENTAMISEN LAATU

Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain veloitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaviin toimenpiteisiin.



Bedömningsnämnden för Byggandets Kvalitet BYKVA rf har på ansökan beviljat detta behörighetscertifikat som ett bevis på att företaget har konstaterats vara en behörig genomförare i de branscher som nämns i detta certifikat.

BAFO Talotekniikka Oy

FO-nummer 2475403-4, ort Helsinki

VVS-installationer

Värme- och vattenledningsinstallationer - Affärs-, kontors- och offentliga byggnader (32.1.2), Värme- och vattenledningsinstallationer - Bostads- och servicebostadsbyggnader (32.1.3), Ventilationsinstallationer - Affärs-, kontors- och offentliga byggnader (32.2.2), Linjesaneringar (32.3)

Certifikatnummer 100381. I kraft fram till 31.8.2026. Bilagor: behörighetsrapport, referensförteckning och handelsregisterutdrag.

Johanna Holmström
verkställande direktör



För att beviljas behörighet ska företaget visa att det har tillräcklig teknisk kompetens och tillräckliga resurser, att det har fullgjort skyldigheterna i beställansvarslagen samt att företagets bokslutsuppgifter är i ordning. Företaget som ansökt om och beviljats behörighet är ansvarigt gentemot BYKVA för riktigheten hos de uppgifter företaget har lämnat. Företaget kan strykas ur behörighetsregistret på beslut av bedömningsnämnden om företaget inte uppfyller kraven för RALA-behörighet och inte inom en skäligen tidsperiod vidtar tillräckliga korrigerande åtgärder.



The Construction Quality Association RALA's Certification Board has, in response to an application, granted this Certificate of Competence as proof that the company has been found competent to operate in the fields specified below.

BAFO Talotekniikka Oy

Business ID 2475403-4, location Helsinki

Heating, plumbing, ventilation and air-conditioning installations

Heating and plumbing installations - Commercial, office and public buildings (32.1.2), Heating and plumbing installations - Residential and service buildings (32.1.3), Ventilation and air-conditioning installations - Commercial, office and public buildings (32.2.2), Replumbing (32.3)

Competence certificate no 100381. Valid until 31.8.2026. Appendices: competence report, list of references and extract from the trade register.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Johanna Holmström".

Johanna Holmström
Managing Director



In order to obtain a competence certificate, the company must demonstrate that it possesses sufficient technical competence and adequate resources, and has duly fulfilled its obligations under the Contractor's Obligations and Liability Act as well as made the required financial disclosures. The company that applied for and was awarded with the Certificate of Competence is liable for the accuracy of the information submitted to the Construction Quality Association. A company may be removed from the Association's Competence Register by a decision of the Certification Board if the company does not meet the requirements of the RALA Competence and fails to take sufficient corrective actions within a reasonable time.